

એસીડિના જરૂરી જથ્થાની ગણતરી :

મોટાભાગના બેદૂત ભાઈઓ એસીડિના જથ્થાની ગણતરીમાં ભૂલ કરતા હોય છે, જેના કારણે ઘણી વખત ટપક પદ્ધતિમાં લાગેલો ક્ષાર ઓળગતો નથી અને પૈસા અને સમયનો બગાડ થાય છે.

જ્યારે એસીડ સારવાર આપવાની થાય ત્યારે એસીડ અને પાણીના મિશ્રણનો પી.એચ. આંક ૨ થી ૩ ની વચ્ચે હોવો જોઈએ. ટપક પદ્ધતિના હેડ ચુનિટમાંથી પસાર થતાં પાણીનો પી.એચ. આંક સામાન્ય પરિનિધિત્વમાં ૫ થી ૭ હોય છે. જેમ-જેમ તેમાં એસીડ લેણવવામાં આવે તેમ તેઓ પી.એચ. આંક ધેર છે.

આથી પાણી અને એસીડના મિશ્રણનો પી.એચ. ૨ થી ૩ વચ્ચે રાજવા માટે એક જાર (બરણી) ટેસ્ટ કરવો પડે. પી.એચ. આંક માપવા માટે બજારમાં ઉપલબ્ધ લિટમસ પેપરનો ઉપયોગ કરવો.

પદ્ધતિ :

- સૌ પ્રમાણ ૧૦ લિટર પાણીને એક ડોલમાં લેવું અને લિટમસ પેપરની મદદથી તેઓ પી.એચ. આંક માપવો. જે પી.એચ. ૭ ની આસપાસ રહેશે.
- હુંબાળ આ પી.એચ. ને ઘાટાવા ઈંજેનિયરની મદદથી ૧૦ મિલી એસીડ પાણીના ઉમેરોને અને મિક્સ કરી ફરી પી.એચ. માપો. જે ૭ થી ૮ થી ૯ થી હશે. આ પ્રોસેસને રિટીટ કરવી જ્યાં સુધી ડોલમાં રહેલા પાણીનો પી.એચ. ૨ ન થાય.
- ધારો કે, ૧૦ લિટર પાણીનાં ૨૦ મિલી એસીડ ઉમેરોની પી.એચ. ૨ થાય છે, તો આ જથ્થાના આધારે હેડ ચુનિટમાંથી ૧૫ મિનિટ માટે પસાર થત૊ં પાણીના જથ્થી માટે કેટલો એસીડ ઉપરટો. જેની ગણતરી નીચે મુજબ છે.

એક વાટ્ટ માટેની ગણતરી :

એસીડનો જથ્થો (લી.)

કુલ લેટરલાઇન એક લેટરલમાં ડ્રીપરની સંખ્યા X ડ્રીપરની કેપેશિની (લી. પ્રમિ કલાક) X = ૧૦ ની માટે વપરાએલ એસીડનો જથ્થો (મિલી.) 4 X 10 X 1000

એસીડનો જથ્થો (લી.)

જેની ૧૫ મિનિટ માટે વેન્ચ્યુરીની મદદથી હેડ ચુનિયાં ચાવવનું

એસીડ સારવાર દરમાના રાખવાના મુદ્દાઓ :

- સારવાર કરતા પહેલા સીસ્ટમને મહત્વમાં પ્રવાહ સાથે ફલશ કરો.
- ઉપર દરશાવેલ ગણતરી પ્રમાણો જરૂરી એસીડના જથ્થાને સીસ્ટમમાં ૧૫ મિનિટ સુધી દાખલ કરો.
- જ્યારે છેલ્લા ડ્રીપર સુધી એસીડ પહોંચે ત્યારે સીસ્ટમને ૨૪ કલાક સુધી બંધ રહેવા દો.
- સીસ્ટમને ૨૪ કલાક બંધ રાખ્યા બાદ, લેટરલ લાઇનમાં છેડા ખૂલા કરીને સીસ્ટમને મહત્વમાં પ્રવાહ સાથે ફલશ કરો.

કુલારા સિંચાઈ પદ્ધતિ :

કુલારા પદ્ધતિમાં પાણીને દબાણ નીચે નોક્ટલ દ્રારા હવામાં દૂલારા રૂપે છોડવામાં આવે છે. જેને જીમનની નિતારણકિંતથી ઓછા દરે જીમન પર વરસાદ રૂપે પડવા દેવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ એલ્યુમિનીયમની મુખ્ય અને શાખા પાદ્ધિપો, ફરતા કુલારા અને અન્ય જરૂરી જોડાણો ધરાવે છે. કુલારા પિયત પદ્ધતિથી પિયત, ખાતર તથા જરૂરનાશક દવાઓ આપી શકાય છે. ચોંચ રીતે પસંદ કરેલી કુલારા

પદ્ધતિથી પાણીની વધુ ચોંચ વહેંચણીની કાર્યક્ષમતા મેળવી શકાય છે. જે માટે નોક્ટલનું કંડ, કુલારા ચલાવવા માટેનું પાણીનું દબાણ તથા કુલારાનું ચોંચ અંતરની પસંદગી જરૂરી છે.

કુલારા પિયત પદ્ધતિના ફાયદાઓ :

- પાણીની બચત થતી હોવાથી ઉપલબ્ધ પાણીના જથ્થાની વધુ વિસ્તાર પિયત નીચે લાવી શકાય છે.
- ઢાળવાની અને અસમતોલ જીમન ઉપર અપનાવી શકાય છે.
- જીમનનું ધોવાણ અટકાવી શકાય છે.
- જરૂરી માત્રામાં પિયત આપી શકાતું હોવાથી નિતારણી સગવડ માટે નો જર્ય બચે છે.
- છોડના પ્રકાર તથા ઉપર પ્રમાણે જોઈએ તેટલું નિયંત્રિત પાણી આપી શકાય છે.
- હીમ કે વધુ પડતા તપમાનથી છોડને બચાવી શકાય છે.
- નીક પાળામાં રોકી જીમનનો વ્યય નિવારી શકાય છે.
- જીમનનું બૌતિક બંધારણ જળવાય રહે છે.
- જીમન સમયન, નીક પાળા, ઢાળવા વગેરેઓ થતો મજૂરી જર્ય બચાવી શકાય છે.

કુલારા પિયત પદ્ધતિની કેટલીક મર્યાદાઓ :

- વધુ જરૂરે કુંકતા પવન વાળા વિસ્તારમાં અસરકારક નથી.
- જરૂરી દબાણ મેળવવા વધારાણી શક્તિની જરૂર પડે છે.
- કુલારા પદ્ધતિનું શરૂઆતનું રોકાણ વધારે હોય છે.
- આ પદ્ધતિ ચલાવવા અને જળવાળા માટે તોંકિક જ્ઞાન હોવું જરૂરી છે.

કુલારા પદ્ધતિઓની મુશ્કેલીઓ અને નિવારણ :

* અમૃત અથવા બધા કુલારા ફરતા નથી.

- પદ્ધતિમાં પૂરુષ દબાણ પેદા કરવાના ઉપાયો અજમાવો. નોક્ટલમાં કચરો બરાઈ ગેલ હોય તો દૂર કરો. કુલારા કે બેરીંગ બરાબર ઝેંડે છે કે નહીં એ તપાસી/બોલીને સાફ કરો.
- કપલર, બેન્ડ, રીક્ચુસર જેવા જોડાણમાંથી પાણી લીકેજ થતું હોય તો રબ્બર સીલ રીંગ તપાસો અને નુકશાન પામેલ હોય તો બદલી નાખો.
- કુલારાની લાઇન લીફ્ટ કરતાં કુલારાને નુકશાન ન થાય કે જીમનમાં ન ખૂંચે તેની કાળજી રાખો.
- કુલારામાં ઓઇલ-ગ્રીસ કે કોઈ ઉંજાન ન લગાડવું, કારણ કે તે જળ ઉર્જાત હોય છે.
- પાક પૂરા થચે કપલર થતાં જોડાણમાંથી રબ્બર સીલ રીંગ અલગ કરી ચોંચ જગ્યાએ રાખો.



પ્રસ્તાવના :

પાકની ઉત્પાદકતા અને ગુણવત્તા માટે ખેડ, સમયસર અને ચોંચ માત્રામાં ખાતાર, પિયત, ગુણવત્તાસર બિચારણ તથા સંરક્ષણ જેવા પરિબળો ભાગ ભજવે છે. આ પરિબળો પૈકી પિયત એ ખૂલ જ અગત્યાનું પરિબળ છે. જીમનને કેળવવા અને ખેડવા માટે ગમે તેટલી કાળજી લીધી હોય તો પણ સમયસર પૂરતા પ્રમાણમાં પાણી ન મળે તો બધી જ મેળન અને જેને જીમનની નિતારણકિંતથી ઓછા દરે જીમન પર વરસાદ રૂપે પડવા દેવામાં આવે છે. આ પદ્ધતિ એલ્યુમિનીયમની મુખ્ય અને શાખા પાદ્ધિપો, ફરતા કુલારા અને અન્ય જરૂરી જોડાણો ધરાવે છે. કુલારા પિયત પદ્ધતિથી પિયત, ખાતર તથા જરૂરનાશક દવાઓ આપી શકાય છે. ચોંચ રીતે પસંદ કરેલી કુલારા

સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ :

સૂક્ષ્મ પિયત પદ્ધતિ એ સિંચાઈની એક આધુનિક પિયત પદ્ધતિ છે. તે ઓછા પાણીનો જથ્થાને બારે માસ સમયાંતરે સીધા જ મૂળમાં પહોંચાડવા માટે વાહન તરીકે કામ કરે છે.

- ટપક સિંચાઈ પદ્ધતિ
- કુલારા પિયત પદ્ધતિ
- ક્રમાણ (પોરસ પાદ્ધિપ) સિંચાઈ પદ્ધતિ
- રેનજન સિંચાઈ પદ્ધતિ

ટપક પિયત પદ્ધતિ :

પાકને છોડના કાર્યરત મૂળ પિયતાણમાં જરૂરી માત્રામાં જ્યારે જોઈએ ત્યારે ઓછા પ્રવાહ દરે ટીપે ટીપે પાણી આપવાની પદ્ધતિને ટપક પિયત પદ્ધતિ કરે